

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20246100263391



Bogotá D.C. 11-10-2024

Señor

ANONIMO

Dirección: No registra

Teléfono: No registra

Email: No registra

Ciudad

Asunto: Respuesta al radicado IDRD No. 20242400264742. MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN CRISTOBAL.

Respetado señor Anónimo:

La Subdirección Técnica de Parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD recibió la comunicación con el radicado del asunto, en la cual se solicita:

“(...) BUENA TARDE SRS ADMINISTRATIVOS IDRD, LA PRESENTE VA DIRIGIDA A SOLICITAR UNA SOLUCION A LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL PARQUE METROPOLITANO SAN CRISTOBAL SUR, MAS EXACTAMENTE LA CANCHA DE FUTBOL 11 SINTETICA #1, LA CUAL DESDE HACE MAS DE DOS AÑOS VIENE CON UN DETERIORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION, Y EN LA MALLA QUE ENCIERRA LA CANCHA, NOS PARECE QUE EL ESCENARIO ESTA MUY ABANDONADO POR PARTE DEL ENTE ENCARGADO DE MANTENER LOS ESPACIOS EN BUENAS CONDICIONES, ESCENARIOS QUE SON USADOS PARA LA RECREACION Y LA PRACTICA DE DEPORTE DE LOS CIUDADANOS, LO CUAL ESTA DICTAMINADO COMO DERECHO, EL ESCENARIO YA VENIA CON UN DETERIORO EN SU ILUMINACION, SIENDO USADA CON INLUSO UNA SOLA FAROLA POR TORRE, ESTA SEMANA LA CANCHA #1 PERDIO UNA DE LAS TORRES POR COMPLETO YA QUE SE FUNDIERON EN SU TOTALIDAD, LOS USUARIOS DE ESTE ESCENARIO NO NOS HEMOS PRONUNCIADO ESPERANZADOS EN QUE EL MANTENIMIENTO LLEGARA, PERO YA A ESTAS ALTURAS NOS PARECE INAUDITO QUE SE TENGA TAN ABANDONADO EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO, Y LOS USUARIOS LOS USEMOS, CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS Y PAGOS QUE SON EXACTAMENTE IGUALA OTROS ESCENARIOS, HACER USO DE ESTE ESCENARIO EN ESAS CONDICIONES ES PELIGROSO YA QUE ESTA MUY OSCURO Y PUEDE GENERAR EN CUALQUIER MOMENTO LESIONES, CHOQUES, FRACTURAS ETC, HACEMOS AMABLEMENTE LA SOLICITUD DE QUE ACUDAN AL ESCENARIO Y LE COLABOREN A LA COMUNIDAD CON DAR SOLUCION A ESTE PERCANCE, YA QUE PARA NOSOTROS ES FUNDAMENTAL HACER USO DEL ESCENARIO. AGRADEZCO SU ATENCION Y PRONTA RESPUESTA Y SOLUCION. (...)”

Con respecto a su solicitud de mantenimiento del parque estructurante SAN CRISTOBAL, ubicado en la CALLE 17A SUR N 2A 50 E código 04-127, nos permitimos comunicar que se realizó visita técnica el día 12 de agosto del 2024 de revisión del estado actual de la iluminación de la cancha de futbol y el cerramiento de la cancha tal y cómo se observa en las siguientes imágenes:



Imagen 1: Cancha de futbol



Imagen 2: Luminarias cancha

Página

Instituto Distrital de Recreación y
Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195





Imagen 3: Malla cancha de futbol



Imagen 4: Luminaria Cancha Futbol 11.

Durante esta visita se identificó que algunas luminarias en el área inspeccionada no están funcionando correctamente y que la malla de seguridad requiere mantenimiento, dichas actividades de mantenimiento correctivo serán incluidas en la base de datos y su ejecución dependerá de los recursos disponibles con que cuente la Entidad para tal fin.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, enclosed in a rectangular box. The signature is cursive and appears to read "Rodrigo Alberto Manrique Forero".

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector Técnico de parques

Anexos: N/A

Página

Instituto Distrital de Recreación y
Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195



Copia: N/A

Elaboró: Liliana Carolina Castro Celis, Contratista área Administración de escenarios - STP

Proyectó: Liliana Carolina Castro Celis, Contratista área Administración de escenarios – STP

Revisó: Arnol Fernán Romero Pedraza – Profesional Especializado grado 11 (E) – Área Administración de Escenarios

Dra Liliana Bastidas Linares-Abogada-Subdirección técnica de parques

Aprobó: Rodrigo Alberto Manrique Forero – Subdirector Técnico de Parques

Página

Instituto Distrital de Recreación y
Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.